

**Nieprawidłowości występujące w budynku Przedszkola
oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko:**

1. Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniu technicznym (węzeł cieplny).

Podstawa prawna:

- § 4 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.) zwane dalej rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

2. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej ewakuacji.

Podstawa prawna:

- § 4 ust. 1 pkt. 11 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

3. Brak zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych na klatkach schodowych służących celom ewakuacji w strefie pożarowej Przedszkola.

Podstawa prawna:

- § 16 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, w związku z § 243 ust. 1 warunków technicznych.

4. Występowanie w pomieszczeniach i drogach ewakuacyjnych wykładziny podłogowej o nieznanej reakcji na ogień (strefa pożarowa Przedszkola).

Podstawa prawna:

- § 16 ust. 2 pkt. 3 lit. A rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

5. Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Podstawa prawna:

- § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

6. Brak awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (część MOPS-u).

Podstawa prawna:

- § 15 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

7. Występują braki w oznakowaniu ewakuacji oraz znakami ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna:

- § 4 ust. 2 pkt. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.